



Obec Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Váš dopis s č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUK-1058/2024

Spisová značka: OUK/0961/2024

Vyřizuje: Monika Paličková

Tel:

E-mail: podatelna@oukobyly.cz

Datová schránka: 5qhbvrr

Datum: 08.07.2024

Zuzana Jochmannová
Kobylá nad Vidnavkou 140
790 65 KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 23.06.2024, pod č.j.: OUK-0961/2024 byla evidována Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Žádost o zaslání informací, k zásahovému automobilu výjezdové jednotky v Kobylé nad Vidnavkou

1. Žádám o zaslání dokumentů posledního STK k zásahovému automobilu výjezdové jednotky v Kobylé nad Vidnavkou.
2. Žádám o zaslání konečného stavu tachometru ke dni posledního STK.
3. Žádám o zaslání konečného stavu tachometru ke dni 23.6.2024

K Vaší žádosti povinný subjekt uvádí:

1. Příloha č. 1 této odpovědi
2. 22 532 km
3. 22 552 km

Monika Paličková



STK č. 3806
Tel.: 584 411 104
E-mail: pemi.car@tiscali.cz

1/3

Partner



IČO: 25384414
DIČ: CZ25384414

9. Název provozovatele:
PEMI CAR TEST, spol. s r.o.,
Sídlo firmy:
Lipovská 1208, 79001 Jeseník
Adresa provozovny:
U Bělidla 3/926, 790 01 Jeseník

PROTOKOL č. CZ-3806-23-06-0007
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 111932251

1. VIN (č. karoserie):	120107104	5. Kategorie vozidla:	N3
2. Registrační značka a symbol státu:	JE0966 CZ	Druh vozidla:	SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
4. Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	22421	Datum první registrace:	01.06.1981
Tovární značka:	CAS	Číslo TP (dokladu):	AG642965
Obchodní označení (typ):	25-RTHP		
Typ motoru:	Š 706 RTHP		

Měření emisí provedla SME č. 58.11.01 dne 02.06.2023, č. protokolu CZ-581101-23-06-0005

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	7
0.1.3.1	Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které částečně snižuje její čitelnost
1.1.12.2.1	Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.
1.1.6.2.1	Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy.
6.1.1.2.1	Některé spojovací prvky (šrouby) rámu jsou zjevně uvolněné, ale tato závada nemá vliv na pevnost konstrukce rámu.
6.1.1.3.1	Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.
6.1.3.5.1	Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému.
6.2.1.1.1	Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla.

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

Silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě. (Hasiči).



S3806-23-06-0007

3. Datum a místo prohlídky: **02.06.2023 U Bělidla 3/926, 790 01 Jeseník**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **02.06.2024**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: **KT00160**
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.




S3806-23-06-0007

Za správnost:



Razítko STK


podpis

čas měření:
2023 08:16:21

Č. protokolu:
CZ-581101-23-06-0005

VIN:
120107104

CHYBY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	602	2109	2,93	1,31	
2	602	2132	2,86	1,27	
3	600	2100	3,3	1,32	
4	604	2100	4,32	1,28	
Průměr posledních 4 platných	602	2110	3,35	1,3	
Limit	#550 - #750	#2100 - #2400	max 5	max 2,5	--

ČESKÁ REPUBLIKA
MĚŘENÍ EMISÍ
120107104
2023 08 16
16:21
[Signature]



SME č. 58.11.01
Tel.: 602 514 236
E-mail: jesenik.vedoucipracoviste@kar.cz

Název provozovatele:
KAR-mobil s.r.o.
Sídlo firmy:
Vítkovická 3257, Ostrava, 70200
Adresa provozovny:
Bezručova 1326/6, Jeseník 79001

IČO: 25352776
DIČ: CZ25352776

ID: 15081792

PROTOKOL č. CZ-581101-23-06-0005
o měření emisí vozidla se vznětovým motorem s neřízeným systémem

D.1 Tovární značka: CAS
D.2 Obchodní označení (typ): 25-RTHP
E. VIN (č. karoserie): 120107104
7. Typ motoru: Š 706 RTHP
Výrobní č. motoru *): 9086/104/092
Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): 22416

1. Druh vozidla: SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
J. Kategorie vozidla: N3
A. Registrační značka: JE0966
B. Datum první registrace: 01.06.1981
Typ emisního systému: Neřízený
Druh paliva: NM

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:		vyhovuje	
	Předepsané	Naměřené	
Otáčky [min ⁻¹]	#550 - #750	602	
Volnoběžné	#2100 - #2400	2110	
Přeběhové		2,5	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		1,3	
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		dovolené	max 0,25
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]		naměřené	0,05

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): Bosch, BEA 950, 1.0, / BEA070 V1.19 CFFE0424

Záznam z kouřoměru tvoří přílohu tohoto protokolu. **)

Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru. **)

Poznámky: Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem uvedeným v dokladech.
Alternativní zdroj teploty – přístrojová deska.
Data poskytla Dekra.

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KTE01040

Datum provedení měření emisí: 02.06.2023
Protokol vystaven dne: 02.06.2023

Za správnost:



Podpis

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla
**) Nehodící se škrtněte.